





ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ขอส่งข้อมูลเพื่ออุทธรณ์คะแนน HWP รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้

เกณฑ์สิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	ประเด็นข้อเสนอแนะ	การแก้ไข
แสงสว่าง	1. มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อการทำงานและเป็นไปตามมาตรฐานระดับแสงไม่เหมาะสมและมีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหากผลการตรวจวัดระดับแสงไม่ผ่านตามที่กฎหมายกำหนด (0.5)	<p>ศูนย์อนามัยที่ 9 มีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแสงให้ดูอยู่แล้ว ดังนี้</p> <p>แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>กลุ่มอำนาจการจัดทำแผนในการซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไข ดังนี้</p> <p>แผนระยะสั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ครอบหลอดไฟ และบำรุงรักษาสมาเสมอ - เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด - ย้ายโต๊ะทำงานที่อยู่ในมุมมืดให้อยู่ในที่สว่าง - เพิ่มหลอดไฟในจุดที่แสงสว่างไม่พอ <p>แผนระยะปานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ย้ายห้องทำงานที่แสงไม่พอไปอยู่อาคารใหม่หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว (มีแผนก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในปี 2566)
สารเคมี	มีการกำหนดวิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล (0.3)	เอกสารแนบ คือ รายการสารเคมี (ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล	มีการสอบถาม หรือตรวจสอบหลักฐานการใช้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลจากบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากท้องถิ่น (0.5)	<p>ส่วนนี้ ศูนย์ฯ ไม่ได้ใช้บริการของ อปท. หรือรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ทุกอย่างลงบ่อบำบัดหมด (ระบบคลองวนเวียน) เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องถาม ดังนั้นข้อนี้ก็ต้องผ่านโดยปริยาย</p> 

เกณฑ์ความปลอดภัย

หัวข้อ	ประเด็นข้อเสนอแนะ	การแก้ไข
<p>การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการทำงาน</p>	<p>1. อุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงานตามแบบ กท.16 หรือแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ค.)</p>	<p>ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงานตาม กท. 16 และได้มีการเก็บข้อมูลบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งเป็นจากเก็บรายงานแต่ ยังไม่พบอุบัติการณ์ ทั้งนี้ได้บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์</p> 
<p>การทำงานที่ปลอดภัย</p>	<p>5. ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างมั่นคงและปลอดภัย</p>	 <p>มีการตีเส้นรอบบริเวณเครื่องจักร</p>
<p>ระบบไฟฟ้า</p>	<p>9. มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้</p>	 <p>มีการล้อมรั้วรอบหม้อแปลงแล้ว</p>
<p>การป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>12. ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปิดตาย</p>	 <p>สั่งจัดทำป้ายที่ชัดเจนแล้ว</p>